

# Boletín técnico DTC

## Vehículos afectado

<b>Marca:</b> BMW	<b>Serie :</b> E E84 E89 F07 F10 F11 F15 F16 F18 F20 F21 F22 F23 F25 F26 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36
<b>Motor:</b> N20, N26	

**Tema:** N20, N26 Chirrido al ralentí con el motor a temperatura de servicio

### Reclamación

Chirrido al ralentí con el motor a temperatura de servicio. Con el aire acondicionado conectado, el ruido disminuye o desaparece

### Causa

Amortiguador de vibraciones estropeado

### Medida

En caso de reclamación del cliente se debe proceder de la siguiente manera:  
Se debe cambiar el amortiguador de vibraciones del cigüeñal. Observar las instrucciones de reparación "11 23 010- Desmontar y montar/ cambiar el amortiguador de vibraciones (N20. N26). El numero de pieza debe consultarse en el catalogo electrónico de piezas (ETK)