

Boletín técnico DTC

Vehículos afectados

| | |
|-------------------|---|
| Marca: BMW | Serie : E84 |
| Motor: N20 | X1 sDrive20iA (Automático), X1 sDrive20iA Cool Elegance, X1 sDrive20iA (Automático), X1 sDrive20iA Cool Elegance, X1 sDrive20iA Cool Elegance, X1 sDrive20iA (Automático), X1 sDrive20iA (Automático) |

Tema: La atornilladura del tensor de cadena se puede soltar.

Causa

Es posible que se produzca una fuga de aceite del motor por la atornilladura del tensor de cadena.

Medida

Al sustituir el anillo de obturación del tensor de cadena, proceder e la forma recomendada en RA 11 31 090 Desmontar y montar/sustituir el émbolo de tensor de cadena (N20).



55 48 79 96 72



info@dctgroup.com.mx



Boulevard de los Virreyes , Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, CDMX

Boletín técnico DTC

| Número de pieza | Designación | Cantidad |
|-----------------|---|----------|
| 11 31 7 631 972 | Anillo obturador | 1 |
| 33 32 6 768 354 | Tornillo hexagonal con collar (E84 LHD tracción integral) | 6 |

La cantidad de aceite del motor necesario para ajustar el nivel necesario se liquidará con la clave de servicios externos 4.

Código de diagnóstico especial: 00 11 90 02 00

| Unidades de trabajo | Designación | Unidades de trabajo |
|---------------------|--|---------------------|
| 00 60 772 | Sustituir el anillo de obturación del tensor de cadena | 11 UT (E84) |

